MANUAL DE UTILIZAÇÃO · KIT A+B

# Como gerar o ZERA

Manual para geração do ZERA com o kit de 1 L, pronto para uso em 30 minutos.




**ATENÇÃO**
**EPI obrigatório**

Óculos · Luvas · Máscara

## UTILIZAÇÃO 1 · BOMBONA DE 20 L

| 18 L | + | 1 L | + | 1 L | = | APÓS 30 MIN **20 L** ZERA a 4.000 ppm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA TRATADA | | COMPONENTE A | | COMPONENTE B | | |




1 bombona pronta

## UTILIZAÇÃO 2 · BOMBONA DE 50 L

| 48 L | + | 1 L | + | 1 L | = | APÓS 30 MIN **50 L** ZERA a 1.600 ppm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁGUA TRATADA | | COMPONENTE A | | COMPONENTE B | | |




1 bombona pronta

Cada kit: 1 L do componente A + 1 L do componente B.

**NUNCA**
**Misture A e B entre si sem a água.**

## PASSO A PASSO

**PASSO 1**
### Coloque a água
Na bombona, com tampa: **18 L** (utilização 1) ou **48 L** (utilização 2) de água tratada.

**PASSO 2**
### Adicione o A
Com a água na bombona, adicione **1 L** do componente A.

**PASSO 3**
### Adicione o B
Em seguida, adicione **1 L** do componente B.

**PASSO 4**
### Tampe e aguarde
Após **30 minutos**, a fórmula está pronta para uso.

**Gere o ZERA em local ventilado, se possível.**
O ZERA tem cheiro marcante.

ZERA Brasil Químicos LTDA · Uso exclusivamente profissional · Consulte a FDS de cada componente.

# Quantidades do kit

| UTILIZAÇÃO | COMPONENTE A | COMPONENTE B | ÁGUA TRATADA | ZERA GERADO | CONCENTRAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 · Bombona 20 L** | 1 L | 1 L | 18 L | 20 L | 4.000 ppm |
| **2 · Bombona 50 L** | 1 L | 1 L | 48 L | 50 L | 1.600 ppm |

A cada kit de 1 L (1 L de A + 1 L de B) geram-se 20 L de ZERA a 4.000 ppm (bombona de 20 L) ou 50 L de ZERA a 1.600 ppm (bombona de 50 L). Use sempre bombona com tampa.

## VALIDADE

VALIDADE APÓS GERAR

**90 dias**

**com o ZERA já pronto**

Armazene o ZERA gerado longe dos raios UV e do calor. Não deixe exposto ao sol nem em calor extremo. Após esse prazo, a eficiência diminui.

VALIDADE DO KIT A+B

**1 ano**

**a partir da fabricação**

Os componentes A e B têm 1 ano de validade de fabricação. A data de cada componente vem informada no próprio produto, conforme a compra.

## EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO

**Óculos**
De segurança para produtos químicos, ampla visão.

**Luvas**
Borracha nitrílica, PVC ou outro material impermeável.

**Máscara**
Com filtro para produtos químicos.

**Recomendado também:** roupa de mangas compridas impermeável, botas de PVC e lava-olhos acessível por perto.

## EM CASO DE ACIDENTE

**Olhos**
Enxágue com água por vários minutos e procure um médico.

**Pele**
Retire a roupa contaminada e lave com água corrente por pelo menos 15 minutos.

**Inalação**
Leve a pessoa para local ventilado e em repouso.

**Ingestão**
Enxágue a boca. Não provoque vômito.

**Intoxicações** **0800 722 6001** Leve o rótulo ou a FDS.

NUNCA
**Adicione água dentro das embalagens originais.**

NUNCA
**Misture com outros produtos.**

**ZERA BRASIL QUÍMICOS LTDA**
CNPJ 65.740.976/0001-46
Rua Antônio Dias Oliveira, 159 · Nova Esperança · Balneário Camboriú/SC

**CONTATO**
+55 47 99696-6411
comercial@zerabrasil.com.br
zerabrasil.com.br